



## Cas des vis




C'est le vissage qui provoque l'extension de la vis.  
C'est l'extension de la vis qui provoque l'effort presseur X.  
C'est l'effort presseur X qui provoque l'effort résistant T à Y.

Cas le plus simple, vis à filet carré : cas du vissage

Sans frottement :




Avec frottement :



$$|L| = r \cdot X \cdot \tan(\pm)$$

avec  $\tan\phi = f$   
+ si serrage  
- si desserrage

La répartition de l'effort axial X sur le filetage n'est pas uniforme.



Le moment de serrage total est la somme des moments développés par les frottements sous tête et dans le filetage. Pratiquement les calculs montrent que  $L_1 \approx L_2$ . Chaque zone de contact participe environ à 50% au moment total à fournir.

4


## Dossier 4

### Liaisons complètes par adhérence

Ce document est une synthèse du cours présenté

#### Comment lier deux pièces par adhérence.?

Pour lier deux pièces par adhérence et remplacer un degré de liberté en degré de liaison il faut développer un champ de pression à l'interface des pièces à lier. Le champ est issu d'un effort presseur N normal à la surface de contact. C'est l'effort tangent T à la surface générée par la résistance au glissement (frottement) qui crée la liaison.



Enjeux du frottement dans l'industrie :

Résistance au déplacement

Dissipation d'énergie

Pollution


Usure

Bruit...

60 milliards € soit 3% du PIB français  
50% des dépenses en maintenance

Cependant sans frottement  
pas de vie possible !

#### Résultats des travaux de Coulomb



$$T = f \cdot N$$

f coefficient de frottement proche du coefficient d'adhérence

#### Globalement


L'essai précédent peut être recommandé avec différentes couples de matériaux solide-marbre. On trouve alors des droites de pentes différentes et donc des coefficients de frottement différents.

Ceci met en évidence le fait que la valeur de f est fonction du couple de matériaux en contact.

On montrerait de la même façon que l'état de surface et le type du contact (sec ou gras) notamment influencent la valeur de f.

Contrairement aux idées reçues, le coefficient de frottement ne dépend pas de la géométrie du contact et notamment de l'étendue de la surface de contact !

	Contact sec	Contact gras
acier - acier	0.2	0.1
acier - bronze	0.25	0.1
fonte - bronze	0.1	0.08
fonte - FERODO	0.3	0.1
pneu - macadam	0.6	0.3
bois - bois	0.4	-



#### Localement

$$\begin{aligned} dR &= dN + dT \\ dR &= -p \cdot \vec{n} \cdot ds + f \cdot p \cdot \vec{v} \cdot ds \\ d\vec{m}_{(O)} &= d\vec{R} \wedge \vec{MO} \end{aligned}$$

$\vec{n}$  oriente la surface en sortant  
p est rentrant  
ds élément de surface

1

